

AutoCAD Course

Email : youssuf.elfarmawy@gmail.com
Facebook : [@youssuf.elfarmawy@live.com](https://www.facebook.com/youssuf.elfarmawy)
Phone : 01112550515
Website : <https://youssufelfarmawy.wordpress.com>

لا تنسونا صالح الدعاء




AUTODESK
AUTOCAD

Continuous Dimension


2

* هو أمر لتوقيع أبعاد لمسافات مُتتالية متصلة .


1



2



3



4



5



1- يتم كتابة DCO و يتم اختيار الأمر DIMCONTINUE .

2- يطلب البعد المطلوب عمل تكملة لتحديد الأبعاد بعده Select continued dimension .

3- يطلب تحديد النقطة التالية التي نقيس إليها المسافة Specify a second extension line origin .

4- نستمر في تحديد النقاط التي تفصل بين الأبعاد المرسومة .

5- بالوصول لآخر نقطة نكون بذلك قد حصلنا على الأبعاد في الاتجاه الأفقي .